

水道水における黒色粒の発生について

令和6年4月25日に住民の方からの通報により、一部の地域において、水道水に黒い小さな固形物が混入していることを確認しました。

把握している地域は、薬師寺、熊之庄、六ツ師です。黒い固形物は地下水に含まれるマンガンが凝固した物と思われ、現在は地区ごとに排水作業を行っております。

原因については現在調査中です。改めてホームページで報告させていただきます。

水道利用者の皆様方には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を頂けますようお願いいたします。

また、この水道水については、水質基準を満たしておりますので、飲用については問題ありません。

ご不明な点がございましたら下記まで連絡下さい。

北名古屋水道企業団 工務課配水維持担当

0568-22-1251（代表）

8:30～17:15（土日祝日除く）